



## Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Altmark-Käserei Uelzena GmbH
Adresse	Wartenberger Chaussee 12 39629 Bismark

### Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte	Altmark-Käserei Uelzena GmbH
Anlage	Butterei und Käserei
Adresse	Wartenberger Chaussee 12 39629 Bismark
PRTR-Kennziffer	10712
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.4 c

### Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	14.05.2018
Grund	<input checked="" type="checkbox"/> Regelkontrolle <input type="checkbox"/> Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzung <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörde	untere Wasserbehörde Landkreis Stendal

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel <input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich <input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden <input type="checkbox"/> umgesetzt <input type="checkbox"/> nicht umgesetzt